

EK-20 (T.Ş. 230.525)**1 TON KALDIRMA KAPASİTELİ VİNÇ TEKNİK ÖZELLİKLERİ****VAGON FABRİKASI - 442 MASRAF YERİ (SAC HAZIRLAMA ATÖLYESİ)**

1.Kaldırma Yüğü	1 ton	
2.Test Yüğü (minimum)	1,25 ton	
3.Çalışma Sınıfı	FEM	2M
	ISO	M5
4.Köprü Açıklığı Not:Aynı tonajda, farklı ray açıklığına sahip 2 ayrı vinç bulunmaktadır.	5500 mm	
	5900 mm	
5.Kaldırma Hızı	1.....4 m/dk	
6.Kedi Hızı	15.....20 m/dk	
7.Köprü Hızı	15.....20 m/dk	
8.Boya	2 kat astar, 1 kat son boya	
9.Renk	RAL 1021	
10.Tahrik Tipi	Köprü iki ayrı tekerlekten tahrikli	
	Tüm motorlar frekans invertörlü sürücülü	
11.Sensör	Yavaşlatıcı switch + durdurucu sensör	
12.Vinç Gövdesi	Monoray, TS EN 13001 standardına sahip	
13.Gövde Sehim (maksimum)	1/1000	
14.Kumanda	Kablosuz kumanda	
	IP65 standardına sahip	
	standart pil (AAA) İLE ÇALIŞAN, 24V 50 Hz enerji beslemeli	
15.Elektronik Aksam	Makine Emniyet Yönetmeliğine (2006/42/AT), (2014/30/AB) ve (2014/35/AB) yönetmeliklerine uyumlu,	
16.Enerji	380V, 3 faz, 50 Hz	
	5 hatlı enerji girişi	
17.Enerji Panosu	380V ve 220V çıkışı olan kapağı açıldığında aydınlatması olan elektrik panosu	
18.Elektrik Sistemi	Yüklenici firma tarafından motor ve diğer elektrik aksamalarının güçleri hesaplanarak uygun özellikli trolley bara seçilerek, akım alma arabası ve bara bağlantı ekipmanları da dahil olmak üzere eski sistem sökülerek yerine monte edilecektir.	
19.Diğer Hususlar	2 adet 1 tonluk vincin yenilenmesi T.Ş 230.525 'e göre yapılacaktır.Yüklenici vinçler için halihazırda kullanılabilecek yürüme yolu bulunduğu için 230.525 şartnamenin 4.3.1 maddesinde belirtilen yeni yürüme yolu yapımından sorumlu olmayacaktır. Yalnızca teklif aşamasında şartnamenin 3.2 maddesinde belirtildiği gibi mevcut yürüme yolları hakkında ölçümlere dayalı bir rapor hazırlayarak sunacaktır. Eğer yürüme yolunda kuvvetlendirme gerekiyorsa projelendirme yaparak teklifinde sunacak ve şartnamenin 4.3.3 maddesindeki gibi ayrıca fiyatlandıracaktır. TÜRASAŞ vinç yürüme yolunu kuvvetlendirme işini yükleniciye yaptırıp yaptırmamakta serbesttir. Ayrıca vinçlerin yapısı nedeniyle şartnamenin 4.1.6 maddesinde belirtilen bakım platformu yapılmayacaktır.	