

26. Eksantrik Aksamı

26.1. Açıklama:

Eksantrik mili kasanın içinde boydan boya uzanan birbirine ekli 2 'şer eksantrik milinden ibarettir. Eksantrik milinin kasanın her iki ucunda ortalarında bulunan yatak keplerinden daha büyük yatak spordan vardır. Bu yatak spordan aynı zamanda dişlileri de taşımaktadır. Eksantrik milini her silindir başına 2'şer keple gövdeye bağlı olup, eksantrik alınması halinde alt yatak kepleri bir bütün olarak gövdeden ayrılmaktadır.

26.2. Demonte:

Eksantrik dişlilerinin uçlarındaki sportların hepsini üst cıvatası 4'er adet gömme başlı alyan cıvatadır. Her silindir başına altı üstlü eş 2 eksantrik yatak kepleri vardır, bunların her birinin 2'şer cıvata bağlantısı vardır. Bu bağlantıların hepsini sökünüz ve üst yatak ve keplerini çıkartınız. Kepler ve yatakları çıkış sırasına göre kesinlikle karıştırmadan eşleştiriniz. Eksantrik milini bez halatlar yardımıyla dengeli bir şekilde esnetmeden veya çarpmadan tahta takozlarla zemine sabitleyiniz. Eksantrik alt keplerinin üzerlerinden alt yatakları alınız, sırasını karıştırmadan üst yatak keplerinin yanına bırakınız. Alt yatak keplerini birbirine bağlayan kısa miller vardır, bu yüzden alt kepleri motor gövdesine paralel hareket ettirerek kızaklarından çıkartınız. Esnetmeden ve çarpmadan alt kepleri düzgün bir zemine tahta takozlar üzerine temizlemek bırakınız. Eksantrik mili arka uçtaki alt sportu arka kapağın üçünden 3'er küçük, 3'er büyük tip 6 cıvata ile gövdeye bağlıdır, bu cıvataları sökünüz ve sportu alınız. Eksantrik mil ön uça ki aşırı devir içi sportların üzeri emniyet telli 3 'er adet cıvataları vardır, cıvataları sökünüz ve sportu alınız.

26.3. Paketleme:

Eksantrikler ve parçaları için özel bir tahta sandık ayarlanır. Parçalar sandığa yerleştirmeden önce tekrar basınçlı hava tutularak son kez elden geçirilir, temizlik kontrolü yapılır. Her mil ve parça şeffaf naylonla sarılır ve taşıma anında birbirlerine zarar vermeyecek şekilde cıvataları yanına paketlenir. Her sandık üzerine parçaların bağlı bulunduğu kısmın malzeme listesindeki numarası ve adı büyük harflerle yazılır. Sandık içindeki parçalara ise malzeme listesindeki parça no ve parça adı etiket halinde yapıştırılır. Sandığın üstü kapak veya naylon ile tamamen kapatılmalıdır.