


Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.






**Detail A**
**Scale: 1:1**




**Section view C-C**
**Scale: 1:1**





**Detail B**
**Scale: 1:1**




NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.




Thermal cutting: ISO 9013-2

for chamfered edges ISO 339

General element roughness Ra 12,5 ( )

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PLATE | EN 10025-2 | S355J2+N | 13,450 | xx |
| Adet | Parça Adı | Standart No | Malzeme | Birim Ağırlık Kg | Yarı Mamülün Ölçüleri |

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır — Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Grup No: | Tasnif No: | | Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar: EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar) | **TÜRASAŞ** Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü |
| Tip: E5000 | Tadilat: - | | | |
| Resim | M.LECZNAR | 02.08.2021 | Onay: T.EROGLU | den proje |
| Kontrol | M.ŞENGÜL | 20.08.2021 | Tarih: 27.08.2021 | Bu yerine geçti. |
| Ky Müh. | | | **PLATE** | Komple Resim/Poz No |
| Kaynak Parametresi | - - - | | | **001BC0400002-000** |
| Ölçek | 1:5 | Kağıt Ebadı A3 | | Sayfa 1/1 |

