



Bu çizim TÜRASAŞ'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.





**Detail B**
**Scale: 2:1**




**Detail A**
**Scale: 2:1**

NOTES:

1. MANUFACTURING SHALL BE DONE ACC. TO STANDARD OPERATING PROCEDURES.




Thermal cutting: ISO 9013-332


for chamfered edges: Ra 12,5 ISO 2768-cK

General element roughness: ( ) Ra 12,5

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PLATE | EN 10025-2 | S355J2+N | 2,545 | 244x230x8 |
| Adet | Parça Adı | Standart No | Malzeme | Birim Ağırlık Kg | Yarı Mamülün Ölçüleri |

Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır — Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Grup No: | Tasnif No: | | Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:<br>EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)<br>EN 22768-1m (Uzunluk ve açı ölçüleri)<br>EN 22768-2 K (Şekil ve Konumlar) | **TÜRASAŞ**<br>Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.<br>Eskişehir Bölge Müdürlüğü |
| Tip: E5000 | Tadilat: - | | | |
| Resim | M.ERSOY | 23.08.2022 | Onay: T.EROĞLU | den proje |
| Kontrol | M.AKÇA | 06.08.2021 | Tarih: 13.08.2021 | Bu yerine geçti. |
| Ky Müh. | | | | Komple Resim/Poz No |
| Kaynak Parametresi | - - - | | **PLATE** | |
| Ölçek 1:2 | Kağıt Ebadı A3 | | | **001BF9900064-000M** |


-0,2
-0,5
+0,2
+0,5