



3 Numaralı civata ile 9320130 katalog nolu Dedektör Düzenegi Crank Case butonu üzerine montajlanacaktır.

(D)	2	İmbus Withworth Civata	3	LM 12773					
	1	Gövde	2	LM 12316					
	1	Ön Kapak	1	LM 12315					
Adet	Parçanın Adı		Montaj No	Norm/Resim No	Malzeme	Birim Ağırlık Kg	Parçanın Tasnif Nosu/ Yarı Mamulün Ölçüleri		
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? Hayır									
Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. <b>CTQ</b>									
Tip					Toleransı verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar:				
DE 22000 DE 33000	Tadilat	D	Civata resmi çizildi (09.12.2019)			EN 13920 BBF (Kaynaklı yapılar)			
		C	Civata kalite sınıfı tanımlandı. (27.11.2019)			EN 22768-1m Uzunluk ve açı ölçüleri)			
		B	Civata ölçüleri tanımlandı. (26.11.2019)			EN22768-2K (Şekil ve Konumlar)			
	İşe Bakan	Tuba EROĞLU			Onay: İbrahim ERŞAHİN	TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.			
	Resim	Muhammet ŞANLI							
	Kontrol	Emre AYAZ							
	Kaynak Müh.								
	Ölçek					Tarih: 12.06.2019			
	1:1	Buton Koruma				den proje			
						Bu yerine geçti.			
						Komple Resim/Poz No			
				LM 10062					

Buton Koruma