



Bu çizim TULOMSAS'ın yazılı izni olmadan herhangi bir amaç için ÇOĞALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ.


66 / 281
Sıra No




A A-Kesiti





Fg




Fv



Fl



Sertlik: 50 ShA

Çelikli Lastik Takoz		-	LM 03844		260 004 EK.8/1
Adet	İsim	Montaj No	Norm/Resim No	Malzeme	Birim Ağırlık kg Yarı Mamulün Ölçüleri Tasnif No
Bu çizim kritik kalite parametresi içerir mi? HAYIR Kritik kalite parametresi şu şekilde gösterilmiştir. CTQ					
DH 10000	Tip	Grup No:			Tolerans verilmeyen ölçüler için ilgili standartlar EN 13920 B B F (Kaynaklı yapılar) EN 22768-1 m (Uzunluk ve açı ölçüleri) EN 22768-2 K (Sektel ve konumlar)
	Tadilat				
	A DİF.2783'e göre yeniden çizildi.				
	İşe Bakan	Filiz YILMAZ	Onay:		TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi
	Resim	Fehmi KAYAR			
	Kontrol	Tuba EROGLU			
	Stand.Kont.	Nevzat ERGİÇAY	Tarih: 08.06.2011		
	Ölçek				
	1:2.5				Bu yerine geçti
	ÇELİKLİ LASTİK TAKOZ				Komple Resim / Poz No
LM 03841/9					
LM 03844					
					